


# ZIMPARA ve TAŞ MOTORULARI



# ZİMPARATAŞI VE ZİMPARA MAKİNALARINDA ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

- 1-Zımpara taşında çalışırken gözlük kullanınız.
- 2-Taşlama sonunda ellerinizi temizlemeden gözlerinize sürmeyiniz.
- 3-Zımpara taşı dayamasını taş dönerken ayarlamayınız.
- 4-Taş yüzeyi ile dayama tablası arası 2-3 mm den daha fazla açık bırakmayınız.
- 5-Zımpara taşına tutulan parçaya çok kuvvetli bastırmayınız.
- 6-Taş yüzeyindeki bozuklukları tırtıl, topaç veya elmas ile gideriniz.
- 7-Makinanın haznesinde veya yakında sürekli soğutma sıvısı bulundurunuz
- 8-körlenmiş veya yırtık zımpara bobinlerini değiştiriniz
- 9-Parlatıcı keçe ve köpöklere iş parçasını bastırmayınız..



# KOMBİNE FREZE MAKİNESİ TOPLAMA İLE BİRLİKTE

Zımparalama, tpleme, oyma, parlatma ilemleri yapılır.

