

3. Aromatik olarak daha doyurucu ve hoş edilebilir bir tat kazandırmak.

4. Öz. lü yüksek derecede past, sterilizasyon, UHT işleminin uygulanması UHT satılır ile ultra past. satılabilir mutlaka homojenize edilmesi gerekir.

Kural olarak, past. iame sütlerinde homojenize edilmesi gerekir. Çünkü normal olarak homojenize edilmiş süt buzdolabında 3-4 gün bekletme süresinin üst yüzeyinde bir krema tabakası oluşur. Ancak, cam şişelerde ambalajlanmış past. sütlerin şişenin üstünde dar kumunda, karton ambalajda ise sütün üst yüzeyinde homojenizasyon hızı veya yeterli yapılmış olmasından dolayı bir krema zari oluşabilir. Sütün bu şekildeki \*kaymak bağlama olayı da ha önce varlığını \*stocker Eftilipine göre gerçekleştirebilir.

\* Kaymak bağlama hızı, yağ globül büyüklüğü ve sütün viskozitesine bağlıdır. Ancak, son zamanlarda sütün kaymak bağlanmasında bazı farklılıklar gözlemlenir. Bu şekilde açıklanmaktadır:

Büyük miktarda süt ile çalışıldığında büyük yağ globüllerinin oranı artmaktadır. Veya sütün mekanik olarak işlenmesi yağ globüllerinin bir araya gelmesini engelleyabilmektedir.

\* Homojenizasyonunda yağ globüllerinin parçalanması için 200 bar kadar basıncı uyg. gerekir. Homojenize olup akışkanın homojenize etmeyle, gelişmiş old. deliklerin ağı homojenize olmasında yağ globül çapından küçük olmalıdır. Bununla birlikte homojenizatörlerin memelerinden geçen akışkanın anı daralmasından dolayı hızı artmaktadır. Bu hız genellikle 150-300 m/s'dir.

Bernoulli Yasasına göre, artan hızla ilgili olarak akışkanın BASINCI Azalır. Böylece basıncı bağlı olarak oluşan kaviteasyon riski çözümlenmektedir. Süt yapının yüksek viskozitede sıvı fazı formunda gelme riskinden dolayı süt genellikle 40-80°C, krema 75-80°C de homojenize edilerek homoj. etkisi daha da iyileştirilmektedir. Bunun yanında azalan viskozitenin, daha az bir basıncı gerektirmesine dayanılarak homojenizasyon için optimum hız 60-75°C'dir.

30-60°C aralığında meydana gelen kaviteasyonlardan dolayı homojenizasyon derecesi yükselebilir.

27.3.1995

SORU: Separatöre verilen sütün yağ oranı %4'dür. Ayrılan kremanın yağ oranı %30, yağsız sütün yağ oranında %0,5 old. göre separatorün yağ ayırma derecesini bulunuz.

F: Kremanın yağ ayırma derecesi etkinliği.

$$y_s = \%4 \quad E = 1 - \frac{y_{ys}}{y_s - 1}$$

$$y_k = \%30$$

$$y_{ys} = \%0,5$$

$$E = ?$$

$$E = \frac{y_k (y_s - y_{ys})}{y_s (y_k - y_{ys})} = \frac{0,30 (0,04 - 0,005)}{0,04 (0,30 - 0,005)} = 0,88 \text{ yani } \%88$$

SORU: Standardizasyon için separatöre verilecek sütün debisi 3000 lt/saat, yağ oranı %3,2, yağsız sütün yağ oranı %0,2 olacak şekilde ayarlanırsa üretilen kremanın yağ oranı ne kadar olacaktır?

$$Q = 3000 \text{ lt/saat} \quad y_{ys} = \%0,2 \quad y_k = \%3,2$$
$$y_s = \%3,2 \quad k = ?$$

$$K = Q \cdot \frac{y_s - y_{s2}}{y_k - y_s}$$

$$K = 3000 \cdot \frac{3,2 - 0,2}{30 - 3,2} = \underline{\underline{335,8 \text{ H/soat}}}$$

**Soru:** Bir siklon tesisinde hava içindeki çiriminizi istediğimiz toz zerreciklerinin kritik çapının  $13 \mu\text{m}$  olması için havayla taşıyıcı yapısının farkı  $600 \text{ kg/m}^3$  havanın debisi  $5,5 \text{ m}^3/\text{sn}$  ve çıkıp boruların varacağı hızı  $2 \text{ m}$  old. göre havanın içindeki çevresel hızı hesaplayınız ( $\eta_{\text{hava}} = 20,9 \cdot 10^{-6} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ )

$$d_G = 13 \mu\text{m} = 13 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

$$\Delta \rho = 600 \text{ kg/m}^3$$

$$Q = 5,5 \text{ m}^3/\text{sn}$$

$$d_G = \sqrt{\frac{18 \cdot \eta \cdot Q}{Wu^2 \cdot \Delta \rho \cdot 2 \pi L}} \Rightarrow \sqrt{\frac{18 \cdot 20,9 \cdot 10^{-6} \cdot 5,5}{Wu^2 \cdot 600 \cdot 2 \cdot 3,14}} = 13 \cdot 10^{-6}$$

$$Wu^2 = \underline{\underline{40,3}}$$

$$L = 2 \text{ m}$$

**Soru:** Bir siklon tesisine giren havanın çevresel hızı  $50 \text{ m/sn}$ , debisi  $5 \text{ m}^3/\text{sn}$  hava ile toz arasındaki yapın farkı  $573 \text{ kg/m}^3$  old. göre çıkıp boruları varacağı hızının büyü  $2 \text{ m}$  ise yapılacak toz zerreciklerinin çapı ne olacaktır?

$$Wu = 50 \text{ m/sn}$$

$$Q = 5 \text{ m}^3/\text{sn}$$

$$L = 2 \text{ m}$$

$$d_G = ?$$

$$d_G = \sqrt{\frac{18 \cdot \eta \cdot Q}{Wu^2 \cdot \Delta \rho \cdot 2 \pi L}} = \sqrt{\frac{18 \cdot 20,9 \cdot 10^{-6} \cdot 5}{2500 \cdot 573 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 2}}$$

$$d_G = 1,02 \cdot 10^{-5} \text{ m} \Rightarrow d_G = \underline{\underline{40,2 \mu\text{m}}}$$

## VANTİLATÖRLER

**Statik Basınç:** Hava kanallarındaki direnc kayıplarının apıtması için gerekli olan basınç.

**Dinamik Basınç:** Havanın hareket ettirmesi için gerekli olan basınç.

$$P_d = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot c^2 \cong 0,6 \cdot c^2$$

$c \rightarrow$  Havanın hızı

$$v \cong c$$

$$Q = A \cdot v$$

$$P_d = \frac{8}{\pi^2} \cdot \rho \cdot \frac{Q^2}{D^4}$$

$P_d \rightarrow$  Dinamik Basınç

$P_R \rightarrow$  Düz borulardaki sürtünme kayıpları

$P_U \rightarrow$  Dönüşlerdeki yerel kayıpları

$P_A \rightarrow$  Armatür kayıpları

$N \rightarrow$  Gacı gerakomması.

$k \rightarrow$  Kanal eğiline bağlı sürtünme kayıpları.

$P_T \rightarrow$  Toplam basınç.

$\eta \rightarrow$  Vantilatörün teorik derecesi.

$$P_S = \sum P_R + \sum P_U + \sum P_A$$

$$\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$$

$$10 \text{ Pa} = 1 \text{ mmHg}$$