


# TARIM MAKİNALARI TASARIMI




Prof.Dr. Ali İhsan Acar  
Yrd.Doç.Dr.Caner Koç



#### 4) Kaynak dışlerinin üst üste gelmesinden kaçınılmalıdır.




Kaynak dikişi malzemenin mikroyapısını bozar ve iç gerilmeler oluşturur. Kaynak dikişlerinin üst üste gelmesi malzemeyi iyice zayıflatır. Dört adet kaynak dikişi tek noktada toplanmış.




Levhalar şaşırtmalı kaynatılarak kaynak dikişleri biri birinden ayrılmış

#### 4) Kaynak dişlerinin üst üste gelmesinden kaçınılmalıdır.




İki levha tek noktada  
birleştirilmiş.  
**Altta I profili üstte iki adt L profili**




Levhalar biri birinden ayrılmış.

#### 4) Kaynak dişlerinin üst üste gelmesinden kaçınılmalıdır.




Kaynak dikişleri köşede  
birleşmiş




Kaynak dikişlerinin birleşmesi önlenmiş

## 5) Kalın parçalar ile ince parçalar ön işlemsiz kaynatılmamalıdır.


---



1



2



3



1-Kalın parça kalınlığının ince parça kalınlığına oranı üçten küçük ise ön işlemsiz birleştirme yapılabılır ancak yine birleşme yerinde gerilme yiğilması meydana gelir.

2, 3 Kalın parça ön işlemle işlenerek ince parça kalınlığına getirilerek kaynak yapılmıştır.


5) Kalın parçalar ile ince parçalar ön işlemsiz kaynatılmamalıdır.




küresel bir  
parçanın kapak  
kaynağı köşeden  
uzaklaştırılmış.



5) Kalın parçalar ile ince parçalar ön işlemsiz kaynatılmamalıdır.




Kalın bir mil ile ince levha  
birleştirilmiştir.




Mile ön işlem yapılarak kaynak yapılmış;  
aynı zamanda kaynak dikişi gerilme  
yığılması olan köşeden uzaklaştırılmış.

5) Kalın parçalar ile ince parçalar ön işlemsiz kaynatılmamalıdır.




Kalın mil ince levhanın üzerine açılan deliğe geçirilerek kaynatılmış.




Milin üzerine ilave delik açılarak kaynak bölgesinin esnemesi sağlanmış. Bu şekilde gerilme yiğilması azaltılmış.

5) Kalın parçalar ile ince parçalar ön işlemsiz kaynatılmamalıdır.





Kalın dişli çark çemberi ince flanşlara kaynatılmış





Dişli çark çemberinde ön işlem yapılarak flanşlara kaynatma yapılmış.



## ÖRNEK PARÇA TASARIMI:




## Örnek: Motor Tasarım:












Auxiliary view B  
Scale: 1:1



Detail D  
Scale: 2:1



Section view A-A  
Scale: 1:1



Detail C  
Scale: 2:1