



## Kontakt Yöntemiyle Sülfürik Asit Üretimi



## **Kontakt Yöntemiyle Sülfürik Asit Üretimi**



Gaz fazı tepkimesi ve hacim azalması var.

Bu yüzden, basıncın artması ve sıcaklığın azalması dengeyi sağa kaydırır.

## **Kükürt Üretim Yöntemleri:**


1- Kükürtün Frasch Prosesi ile Toprakta Çıkartılması (Elementel halde)

2- Yakıt Gazlarından Kükürt Üretimi (SO<sub>2</sub> ya da elementel halde)


### 3- Sülfür Minerallerinden Kükürt Üretimi (Elementel halde)

#### **SO<sub>2</sub> Üretim Yöntemleri:**

##### 1. Kükürtün yakılması ile



##### 2. Piritin kavrulması ile



##### 3. ZnS' ün kavrulması ile



**4. Alçı taşı üzerine kum etkisi ile**

