


GEOMETRİK TOLERANS VE BOYUTLANDIRMA

12. DERS

DİKLİK TOLERANSI




Diklik toleransı için referans elemanı kullanılır.

Hem düz hem silindirik elemanlar için uygulanır.

ÖRNEK: Yan yüzey referans düzleme A'ya göre 0,03 toleransı içinde 90° dir.

DİKLİK TOLERANSI

(referans elemanı doğru ise)




Şekil 101: Bir referans eksenine göre başka bir eksenin diklik durumu

- (a) Tolerans bölgesi, referans düzlemine dik olan iki paralel düzleme sınırlanmıştır.
- (b) Örnek: Deliğin eksemi, 0,1 aralıklı ve yatay delik eksenine dik olan iki paralel düzlemler arasında bulunmalıdır.

DİKLİK TOLERANSI

(referans elemanı doğru ise)




- (a) Tolerans bölgesi, referans doğrusuna göre dik olan iki paralel düzlemle sınırlanmıştır.**
- (b) Örnek: Parçanın sol yüzü 0,2 aralıklı ve A eksenine dik olan iki paralel düzlem arasında bulunmalıdır.**


Şekil 102: Bir eksene göre bir düzlemin dikliği

DIKLİK TOLERANSI


(referans elemanı düzlem ise)



a)
A



b)



a)
A

b)

Şekil 103: Bir düzleme göre bir eksenin dikliği

Şekil 104: Bir düzleme göre eksenin çift düzlemede dikliği


Şekil 103: Tolerans bölgesi, tolerans değerinden önce Ø işaretini bulunursa, referans dik bir silindirle sınırlanmıştır.

ÖRNEK: Silindir ekseni 0,1 çaplı ve (A) referans yüzeyine dik bir silindir bölge içinde bulunmalıdır.

Şekil 104: ÖRNEK: Tolerans bölgesi, yalnız bir düzlemlle sınırlanmışsa, silindir ekseni 0,2 aralıklı ve referans düzlemine dik olan iki paralel doğru arasında bulunmalıdır.

DİKLİK TOLERANSI

(referans elemanı düzlem ise)




Örnek: Tolerans bölgesi, birbirine dik iki düzleme sınırlanmışsa, silindirin ekseni, referans düzlemine dik, $0,3 \times 0,2$ kesitli bir dikdörtgenler prizması içinde bulunmalıdır.

Şekil 105: Bir düzleme göre eksenin dikliği

DİKLİK TOLERANSI


(referans elemanı düzlem ise)



Örnek: Tolerans bölgesi, birbirine dik iki düzlemlerle sınırlanmışsa, silindirin ekseni, referans düzlemine dik, $0,3 \times 0,2$ kesitli bir dikdörtgenler prizması içinde bulunmalıdır.


Şekil 105: Bir düzleme göre eksenin dikliği

DİKLİK KONTROLU



- Parça bir kontrol tablasına bağlanır.
- Dikliği kontrol edilecek yüzey üzerinde kompratör gezdirilir.
- **ÖRNEK:** En fazla 0,02 sapma görülür.

EĞİKLİK (ACISALLIK) TOLERANSI




Eğiklik toleransı için referans elemanı kullanılır.

90°den farklı bir elemanın (yüzey veya eksen) durumunun, bir referans elemanına (düzlem veya eksen) göre tanımlanmasıdır.

ÖRNEK: Eğik yüzey referans düzlemini A'ya göre 20° 'lik açı yaparak 0,06 aralıklı iki düzlem arasındaki bölge içinde olmalıdır.


EĞİKLİK TOLERANSI değil, boyut toleransı!!!



Şekil 109: Açıya göre tolerans alanının durumu

Bir önceki parçaya boyut toleransı verilseydi, durum böyle olurdu.

Yanal yüzeylerin yalpalama toleransı



Yanal yüzeylerin yalpalamasına ait tolerans bölgesi, her ölçme dairesi içindeki iki çemberle sınırlanmıştır.

Örnek: Eksenel yalpalama, parçanın ekseni etrafında tam bir devir süresince her ölçme dairesi üzerinde 0,01'i aşmamalıdır. Ölçme dairesi, merkezden belli bir uzaklıktaysa, bu durum belirtilmelidir.

KAYNAKÇA

- <http://saygilirulman.com.tr/geometrik-sekil-toleranslari>
- <https://www.makinaegitimi.com/geometrik-olculendirmeye-toleranslandirma/>
- http://www.garipgenc.com/wp-content/uploads/2011/12/Teknik_Resim_9_Al%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1rma-Toleranslar%C4%B1.pdf
<https://www.makinaegitimi.com/geometrik-olculendirmeye-toleranslandirma/>