

madenin mol fraksiyonları şu formülle gösterilir.

$$X_A = \frac{m_A / M_A}{m_A / M_A + m_B / M_B + m_C / M_C + \dots}$$

$$X_B = \frac{m_B / M_B}{m_A / M_A + m_B / M_B + m_C / M_C + \dots}$$

Yandaki eşitliklerde en-
lasılacağı gibi bütün maddelerin mol fraksiyonlarının toplamı verilen bir karışım için bir ünite olmalıdır.

$$\text{mol Yüzdəsi} = \text{Mol} \times 100 \text{ Fraksiyonu}$$

İDEAL GAZ KANUNU: Bu kanun ideal gazlar için doğru şekilde gör-
ülür. Ancak gazlara müh. alanında uygulanabilir.
bilinir. Kanunun genel ifadesi:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

P → Ort. basınç n → mol sayısı

T → mutlak sıcaklık

V → hacim

R → Gaz kanunu katsayısı

$$R \rightarrow 8,48 \text{ kg-m / kgmol} \cdot ^\circ\text{K} \quad R \rightarrow 1,986 \text{ kcal / kg.mol} \cdot ^\circ\text{K}$$

$$R \rightarrow 8,31 \text{ kg.m}^2 / \text{sn}^2 \cdot \text{kgmol} \cdot ^\circ\text{K} \quad R \rightarrow 0,082 \text{ lt.atm / gr.mol} \cdot ^\circ\text{K}$$

Genel gaz denklemini bu hali ile kullanılmaya istenirken denkleminde görüldüğü gibi:

① Gazın hacmi mol sayısı ile doğru orantılıdır.

② Hacim mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.

③ Hacim basınç ile ters orantılıdır.

Bu üç denklemden dolayı verilen P ve T 'deki verilen gaz hacmini başka bir P ve T 'deki değerini hesaplayabiliriz.

Örneğin; P_a ve T_a için V_a
 P_b ve T_b için V_b şartlarındaki hacim;

$$V_b = V_a \times \frac{P_a \cdot T_b}{P_b \cdot T_a} \quad \text{denk. ile } V_b \text{ bulunur.}$$

ENERJİ DENGELERİ

Sistemde herhangi bir şekilde enerjinin birikmesi halinde sisteme giren enerjilerin toplamının, sistemden çıkan enerjilerin toplamına eşitliği prensibidir. Kimya müh. de bu enerjiler genellikle kimyasal ısı, mekanik, elektrik, radyasyon enerjileri olmaktadır. Enerji balansı yaparken bütün bu enerjilerin sisteme göre durumunu düşünmek gerekir.

DENGELENER: Değişebilen bir sistemin değişmeyen hale gelmesi sine DENGE demir.

Kendiliğinden aynı yönde değişmeye uğrayan bir sistem, zamanla dengeleme bir hale erişir. Bu hal denge halidir. Örneğin sıcak ve soğuk 2 demir parçasının birbiri ile temas ettirilmesinde; sıcak olan demir soğurken, soğuk olan demir

İsina olacaktır. Bu mekanizama, sistem dengeye yani her 2 parça da aynı sıcaklığa ulaşına kadar devam edecektir. Denge anında ise sistemin her tarafında sıcaklık aynı olacaktır.


ÖRNEK : Bir tuza belli miktar su ile muamele ettiliğini düşünelim. Bu tuza diğ. duya (çöktürme aza diğ. duya) yapar su içinde çözülecektir. Bu çözeltiye suyun bulunduğu sıcaklıktaki doygunluk konst. nuna erişene kadar devam edecektir. Bu konst. erişilince çözeltiye durur. Buna DOYGUNLUK veya DENGE KONST. denir. Çözeltiye de DOYGUNLUK çözültü denir.

Denge sistemlerinde fazlar yan yana bozulmadan kalabilirler. Saf su için; katı, sıvı, gaz fazları, triple (üçlü) noktada bir birleri ile dengede bulunabilirler. Bu üçlü noktada

$$P = 0,0060 \text{ Atm}$$

$$T = 0,010 \text{ } ^\circ\text{C}$$

P veya T'deki gibi bir değişime, fazlardan birinin kaybolmasına yol açar.



12.10.1994 - Uygulama -

MOLAL HACİM

$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$ Gazin cinsini belirtmeksizizin yazılmıştır. Bu denklemi gaz konsimlarında uygulayabiliriz.

Saf gazın veya gaz karışımının 1 mol gr, 760 mm-Hg basıncıta ve 0°C 22,4 lt hacimde bulunur.

$$\begin{aligned} 1 \text{ lb} &= 0,4536 \text{ kg} \\ 1 \text{ lb} &= 453,6 \text{ gr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ ft} &= 0,3048 \text{ m} \\ 1 \text{ ft}^3 &= 2,83 \cdot 10^{-2} \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$1 \text{ inç} = 2,54 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

- 1 lb mol saf gaz veya gaz karışımı 29,92 inç-Hg basıncıta ve 32 fahrenheit sıcaklıkta 359 ft^3 bir hacimde bulunur.

KİSMİ BASINÇ

Bir gaz karışımından A bileşeninin kısmi basıncı:

$$\bar{P}_A = P_T \cdot X_A$$

P_T → Gaz karışımının toplam basıncı

\bar{P}_A → Kısmi basınç

X_A → Gaz karışımındaki mol oranı veya mol kesri.