

BOYA TABAKASINDA BOZULMALAR

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN

- Duvar resminin harç tabakaları ile boyalı yüzeyinde meydana gelen kimyasal bozulmaların resmi oluşturan pigmentlerin bünyesindeki moleküllerde kimyasal reaksiyona neden olarak bu pigmentlerin bozularak renklerinin değişmesine veya tamamen yokmasına neden olabilir.
- ✓ Azuritin ($2\text{Cu}(\text{CO}_3)\cdot\text{Cu}(\text{OH})_2$) Malahite ($\text{CuCO}_3\cdot\text{Cu}(\text{OH})_2$) dönüşmesi



- ✓ kurşun beyazının ($2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb(OH)}_2$) kurşun sülfüre (PbS) dönüşmesi (kararması)



Hidrojen sülfür

- Duvar resimleri yüksek ısiya maruz kaldılarında pigmentlerin kimyasal yapısı değişerek renk farklılaşmasına neden olur.




Pompei



Zeugma A Terası Kurtarma Kazıları, 2000, C. Çetin.



Zeugma A Terası Kurtarma Kazıları, 2000, C. Çetin.



Change in colour of pigments from blue to green, external wall painting, Arbore Church (Romania), 1502; Photo: 2009, UAD (Adrian Rauca); Weyer, E. (ed.), (2015), EwaGlos:European Illustrated Glossary Of Conservation Terms For Wall Paintings And Architectural Surfaces, Petersberg: Hornemann Institute; 2224.